

Sicherheitshinweise LÖTEN

Die Temperatur des heißen Lötkolbens liegt bei über 300 °C. Bei unsachgemäßer Handhabung besteht Verbrennungsgefahr!

Deshalb sind folgende Hinweise unbedingt zu beachten:

Alle Stromkabel sorgfältig auf den Tisch legen, damit sie nicht vom Lötkolben beschädigt werden können.

Den Lötkolben erst aus der Halterung nehmen, wenn alles zum Löten vorbereitet ist.

Lötdämpfe nicht einatmen! Sie sind gesundheitsgefährdend.

Den Lötkolben unmittelbar nach dem Löten in die Halterung legen, bevor andere Dinge gemacht werden.

Den Lötkolben immer über dem Tisch halten, nur über dem Arbeitsbrett löten.

Besonders gefährlich ist tropfendes Lötzinn, auch auf der Kleidung.

Ruhig und konzentriert arbeiten!